

Kònròl di pacemaker

Si a posishoná un pacemaker, esaki mester keda kontrolá regularmente pa e tékniko di pacemaker pa averiguá si e ta funshoná bon ainda.

Kon e eksaminashon ta traha?

Akinan bo ta haña tur informashon importante tokante bo eksaminashon

E eksaminashon

Kon e eksaminashon ta traha?

Na unda bo mester mèldu?

E eksaminashon ta tuma lugá na e departamento di funshonamentu di kurason, piso 1, edifisio H3

Durante e eksaminashon

- Durante e eksaminashon e tékniko di pacemaker semper ta monitoreá batimentu di bo kurason. Pa hasi esaki posibel e tékniko ta buta un gas muhá ku un klamp na bo pòls i ènkel.
- E tékniko di pacemaker ta hasi vários midí. E pacemaker ta warda hopi informashon ku nos por lesa. Tin bia mester ahustá e setting. E koperashon entre e pacemaker i bo propio kurason mester ta mas mihó posibel. Un kabes di telemetria spesial ta buska kontakto ku bo pacemaker. E tékniko di pacemaker ta posishoná e kabes di telemetria aki riba bo pechu kaminda e pacemaker ta situá.

Por ta asina ku bo ta sinti algu durante e midimentu. Esaki por ta un sentimentu suave òf pisá den bo kabes òf batimentu di kurason. E sentimentu por varia pa persona. Bo por eksperenshá esaki komo desagradabel, pero e no ta hasi doló. E tékniko di pacemaker ku ta hasi e eksaminashon ta trata na tene e momentunan aki mas breve ku ta posibel. Si e tékniko di pacemaker mira kualke partikularidat durante e eksaminashon, e ta pasa e informashon aki pa bo kardiólogo.

E eksaminashon ta dura mas o ménos 30 minüt.

Despues di e eksaminashon

Kiko ta sosodé despues di e eksaminashon?

Kas

Despues di e eksaminashon bo por bai bo kas.

Bo tin pregunta?

Si bo tin pregunta tokante e pacemaker, bo por hasi esaki na e tim di pacemaker, na number di telefòn 745-0023. Bo por alkansá nan riba dianan di trabou entre 8.30 di mainta pa 4.30 di atardi.

Fuente: Jeroen Bosch Hospital